

### ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG


- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluesssel nicht einbegriffen	
M0290132	ER32	1:1	6000	70Nm	P=70bar	X	112.16	-	CHUB46	CHSTER32
M0290232	ER32	1:1	6000	70Nm	-	X	112.16	-	CHUB46	CHSTER32
M0290140	ER40	1:1	6000	70Nm	P=70bar	X	115.16	-	CHUB46	CHSTER40
M0290332	WELDON 32	1:1	6000	70Nm	P=70bar	X	-	131.5	-	-

DMG-MORI  
MOD: SL300/303

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE  
Axial driven tool  
Axial angetriebenes Werkzeug

Subject to change without notice.



**M.T. srl**  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
http://www.mtmarchetti.com

